

Kommission Stahle

OAT Oettinger Autotechnik GmbH

Reparaturwerkstatt für Porsche



Oettinger Autotechnik, Meiendorfer Mühlenweg 25-27, 22393 HH

Firma
Jungblut Sportwagen GmbH
Wilhelm-Stein-Weg 24
22339 Hamburg

Rechnung			Baujahr/km Stand	Amt.Kennzchn.	Rechnungs-Datum	
			86		01.07.2008	
Fabrikat / Typ			FGST.-Nr.	Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	
Carrera Cabrio			919GS170402	K844	R08/6655	
Pos.	Artikel #	Art	Bezeichnung	Menge	EP/Netto	Gesamt /EUR
1	69852290	W	Heckstoßstange aus- und eingebaut, Löcher geändert und lackiert	1,00	400,00	400,00
2	02804640	W	Haubendämpfer vorne und hinten ersetzt	2,00	5,00	10,00
3	930 505 031 00	E	Stosshorn	1,00	113,62	113,62
4	930 505 032 00	E	Stosshorn	1,00	113,62	113,62
5	911 631 620 04	E	Kennzeichenleuchte	1,00	13,33	13,33
6	911 511 331 01	E	Gasfeder	1,00	18,89	18,89
7	911 512 331 01	E	Gasfeder	1,00	16,32	16,32

Werkstatt/Lohn	Ersatzteile	Sonstiges	Aust.-Teile	USt. Altwert	MwSt. in % 19.0	DL.Posten	GESAMT/EUR
410,00	275,78	0,00	0,00	0,00	130,30	0,00	816,08

Wir danken für den erteilten Auftrag.
Wir bitten um sofortige Überweisung des Betrages ohne Abzug.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

OAT Oettinger Autotechnik GmbH Reparaturwerkstatt für Porsche Meiendorfer Mühlenweg 25-27 22393 Hamburg	Telefon: 040/64 22 22 05 Telefax: 040/64 22 22 14	Bankverbindung: Hamburger Sparkasse BLZ 200 505 50 Kto.Nr. 1111213243	Geschäftsführer Christian Oettinger Hamburg HRB 66801 Steuernummer: 09/840/09585
--	--	---	---