

OAT Oettinger Autotechnik GmbH

Reparaturwerkstatt für Porsche



Oettinger Autotechnik GmbH

Reparaturwerkstatt für Porsche

Oettinger Autotechnik, Meiendorfer Mühlenweg 25-27, 22393 HH

Firma
Jungblut Sportwagen GmbH
Wilhelm-Stein-Weg 24
22339 Hamburg

Kommission - Starke

Rechnung

Fabrikat / Typ
Carrera Cabrio

Baujahr/km Stand
07/86 - 80.076 mls

FGST.-Nr.
91ZGS170402

Amt.Kennzchn.

Kunden-Nr.
K844

Rechnungs-Datum
31.07.2008

Rechnungs-Nr.
R08/6780

Pos.	Artikel #	Art	Bezeichnung	Menge	EP/Netto	Gesamt /EUR
1	10090070	W	Abgasuntersuchung nach § 47a	1,00	50,00	50,00
2	02408730	W	Ölleitung zwischen Motor und Reglergehäuse ersetzt	1,00	150,00	150,00
3	13500250	W	Klimaanlage auf FCKW-freies Kältemittel umgerüstet	1,00	45,00	45,00
4	13500600	W	Klimaanlage evakuiert und befüllt	1,00	52,50	52,50
5	99999999	W	Löcher auf Heckdeckel verschlossen	1,00	20,00	20,00
6	930 107 743 12	E	Ölleitung	1,00	120,79	120,79
7	84572210	E	Befülladapter	1,00	25,04	25,04
8	84573420	E	Befülladapter	1,00	25,04	25,04
9	000 390 225 10	E	Kältemittel R134a	0,80	46,20	36,96
10	000 350 810 20	E	Mobil 10W-40	2,00	12,90	25,80

Werkstatt/Lohn	Ersatzteile	Sonstiges	Aust.-Teile	USt. Altwert	MwSt. in % 19.0	DL.Posten	GESAMT/EUR
317,50	233,63	0,00	0,00	0,00	104,71	0,00	655,84

Wir danken für den erteilten Auftrag.
Wir bitten um sofortige Überweisung des Betrages ohne Abzug.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

OAT Oettinger Autotechnik GmbH
Reparaturwerkstatt für Porsche
Meiendorfer Mühlenweg 25-27
22393 Hamburg

Telefon:
040/64 22 22 05
Telefax:
040/64 22 22 14

Bankverbindung:
Hamburger Sparkasse
BLZ 200 505 50
Kto.Nr. 1111213243

Geschäftsführer
Christian Oettinger
Hamburg HRB 66801
Steuernummer:
09/840/09585